

## EN

Warning

- Wear protective glasses.
- Wearing a protective mask or respiratory equipment before the operation.
- Please use a compressor with suitable air pressure to avoid hazards.
- Oily paints (such as volatile paints) and medium or high viscosity paints are recommended.
- The operator shall be provided with all necessary information about training and about pumping and translating forces.
- The equipment should only be used in a well-ventilated area, to avoid any health risks, fire and risk of explosion. Take suitable measures to avoid, a potential overflow of energy (liquid and air pressure) present within the equipment during operation break and when not under operation.

## DE

Warnung

- Trage eine Schutzbrille.
- Trage vor der Arbeit eine Schutzmaske oder ein Atemschutzgerät.
- Bitte verwenden einen Kompressor mit geeignetem Luftdruck, um Gefahren zu vermeiden.
- Ölhaltige Farben (wie flüchtige Farben) und Farben mit mittlerer oder hoher Viskosität werden empfohlen.
- Der Bediener muss alle notwendigen Informationen zur Schulung und zu den Pump- und Übersetzungskräften erhalten.
- Die Ausrüstung sollte nur in einem gut belüfteten Bereich verwendet werden, um Gesundheitsrisiken, Feuer und Explosionsgefahr zu vermeiden. Ergreife geeignete Maßnahmen, um ein mögliches Überfließen von Energie (Flüssigkeit und Luftdruck) innerhalb des Geräts während der Betriebspause und im Ruhezustand zu vermeiden.

## FR

Avertissement

- Portez des lunettes de protection.
- Porter un masque protecteur ou un équipement de respiration avant utilisation.
- Veillez utiliser un compresseur avec une pression d'air adaptée pour éviter les risques.
- Les peintures huileuses (telles que les peintures volatiles) et les peintures de viscosité moyenne ou élevée sont recommandées.
- L'utilisateur doit avoir reçu toutes les informations nécessaires sur la formation et sur les forces de pompage et de translation.
- L'équipement ne doit être utilisé que dans une zone bien ventilée afin d'éviter tout risque pour la santé, de feu et d'explosion. Prenez des mesures appropriées pour éviter un débordement potentiel de l'énergie (pression du liquide et de l'air) présente à l'intérieur de l'équipement pendant les interruptions de fonctionnement et lorsqu'il n'est pas en fonctionnement.

## NL

Let op

- Draag een veiligheidsbril.
- Draag een veiligheidsmasker of ademhalingsapparatuur.
- Gebruik een compressor met geschikte luchtdruk om mogelijke gevaren te voorkomen.
- Het wordt aanbevolen om oliehoudende verven (zoals vluchttige verven) en verven met een gemiddelde of hoge viscositeit te gebruiken.
- De gebruiker moet over alle noodzakelijke informatie beschikken wat betreft training en het pompen.
- Om eventuele gezondheidsrisico's, brand en explosiegevaar te voorkomen, mag de apparatuur alleen worden gebruikt in een goed geventileerde ruimte. Neem de nodige maatregelen om te voorkomen dat er een potentiële overdruk (vloeistof en luchtdruk) ontstaat wanneer de apparatuur niet in werking is.

## ES

Advertencia

- Use gafas protectoras.
- Use una máscara protectora o equipo respiratorio antes de usarlo.
- Utilice un compresor con la presión de aire adecuada para evitar riesgos.
- Se recomiendan pinturas aceitosas (como pinturas volátiles) y pinturas de viscosidad media alta.
- Se le proporcionará al usuario toda la información necesaria sobre capacitación y sobre fuerzas de bombeo y transmisión.
- El equipo solo debe usarse en una zona bien ventilada, para evitar riesgos para la salud, incendios y riesgos de explosión. Tome las medidas adecuadas para evitar un posible desbordamiento de energía (líquido y presión de aire) presente dentro del equipo durante las pausas de operación y cuando no esté en funcionamiento.

## IT

Attenzione

- Indossare occhiali protettivi.
- Indossare una maschera protettiva o un apparecchio respiratorio prima dell'operazione.
- Utilizzare un compressore con una pressione dell'aria adeguata per evitare pericoli.
- Vernici oleose (come vernici volatili) e medie o alte si consigliano vernici di viscosità.
- L'operatore deve essere dotato di tutte le informazioni sull'allenamento e sulle forze di pompaggio e traslazione.
- L'apparecchiatura deve essere utilizzata solo in un ambiente ben ventilato zona, per evitare rischi per la salute, incendio e rischio di esplosione. Adottare misure adeguate per evitare un potenziale trabocco di energia (pressione del liquido e dell'aria) presente all'interno del durante l'interruzione del funzionamento e quando non è in funzione.

## PL

Ostrzeżenie

- Noś okulary ochronne.
- Noś maskę ochronną lub sprzęt chroniący drogi oddechowe.
- Aby uniknąć zagrożeń, użyj sprężarki o odpowiednim ciśnieniu powietrza.
- Zaleca się stosowanie farb oleistycznych (takich jak farby lotne) i farb o średniej lub wysokiej lepkoci.
- Operatorowi należy przekazać wszystkie niezbędne informacje dotyczące obsługi oraz pompowania i przenoszenia sił.
- Sprzętu należy używać wyłącznie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć zagrożeń dla zdrowia, pożaru i ryzyka wybuchu. Podejmij odpowiednie środki, aby uniknąć potencjalnego przekania (ciśnienia cieczy i powietrza) obecnej w sprzęcie podczas przerw w pracy i gdy nie jest on użytkowany.

## CZ

Varování

- Používejte ochranné brýle.
- Před operací si nasadte ochrannou masku nebo dýchací přístroj.
- Abyste předešli nebezpečí, používejte kompresor s vhodným tlakem vzduchu.
- Doporučují se mastné barvy (např. těkavé barvy) a barvy se střední nebo vysokou viskozitou.
- Obsluze je třeba poskytnout všechny potřebné informace o školení a o čerpacích a translacioních silách.
- Zařízení by se mělo používat pouze v dobře větraných prostorách, aby se předešlo zdravotním rizikům, požáru a nebezpečí výbuchu. Přijměte vhodná opatření, aby zabránili možnému přetekání energie (kapaliny a tlaku vzduchu) přítomné v zařízení během provozní přestávky a v době, kdy není v provozu.

## DK

Advarsel

- Bær beskyttelsesbriller.
- Bær en beskyttelsesmaske eller et åndedrætsværn før drift.
- Brug en kompressor med passende lufttryk for at undgå farer.
- Olieholdige malinger (såsom flygtige malinger) og malinger med medium eller høj viskositet anbefales.
- Operatøren skal have alt det nødvendige information om træning og om pumping og oversættende kræfter.
- Udstyret bør kun bruges i et godt ventileret rum område for at undgå sundhedssrisici, brand og eksplosionsfare. Træk passende foranstalteringer for at undgå et potentiel overflødt af energi (væske og lufttryk), der er til stede i udstyret under driftspause, og når det ikke er i drift.

## PT

Aviso

- Utilize óculos de proteção.
- Use uma máscara de proteção ou equipamento respiratório antes da operação.
- Utilize um compressor com pressão de ar adequada para evitar riscos.
- Recomenda-se apenas a utilização de tintas oleosas (tais como tintas voláteis) e tintas de viscosidade média ou alta.
- O operador deve receber todas as informações necessárias sobre a formação e as forças de bombagem e de translacão.
- O equipamento só deve ser utilizado numa área bem ventilada para evitar quaisquer riscos para a saúde, incêndio e explosão. Tome as medidas adequadas para evitar um eventual extravasamento de energia (pressão do líquido e do ar) presente no interior do equipamento durante a paragem e quando não está em funcionamento.

## HU

Figyelem

- Viseljen védőszemüveget.
- A művelet előtt vegyen fel védmászkot vagy légzőkészüléket a művelet.
- A veszély elkerülése érdekében használjon megfelelő légyomású kompressort.
- Olajos festékkel (például illékony festékkel) és közepes vagy nagy viszkozitású festékek ajánlottak.
- A kezelőnek rendelkeznie kell minden információval a képzésről, valamint a szivattyúzásról és a fordítási erőkről.
- Az egészségügyi kockázatok, a tűz- és robbanásveszély elkerülése érdekében a berendezést csak jól szellőző helyen szabad használni. Tegye meg a megfelelő intézkedéseket, hogy elkerülje az energia (folyadék és légyomás) potenciális túlcordulását a készülék belséjében a működés megszakítása során és amikor nem működik.

## NO

Advarsel

- Bruk vernebriller.
- Bruk av vernemaske eller åndedrettsvern før operasjonen.
- Bruk en kompressor med passende lufttrykk for å unngå farer.
- Oljeaktig maling (som flyktig maling) og middels eller høy viskositetsmaling anbefales.
- Operatøren skal ha alt nødvendig utstyr informasjon om trening og om pumping og overførte krefter.
- Utstyret skal kun brukes i et godt ventilertområde, for å unngå helserisiko, brann og eksplosjonsfare.

Ta passende tiltak for å unngå potensiell overflødt av energi (væske og lufttrykk) i utstyret under driftspause og når ikke i bruk.

## RO

Avertisment

- Purtați ochelari de protecție.
- Purtaarea unei măști de protecție sau a unui echipament respirator înainte de punerea în funcțiune.
- Vă rugăm să utilizați un compresor cu presiune adecvată a aerului pentru evitarea pericolelor.
- Se recomandă vopselele uleiicioase (cum ar fi vopselele volatile) sau vopselele cu vâscozitate medie sau ridicată.
- Operatorului îi se vor pune la dispoziție toate cunoștințele necesare pentru instruire și informații despre pompare și forțele de translacție.
- Echipamentul trebuie utilizat doar într-un loc bine ventilat, pentru a evita orice riscuri pentru sănătate, pericole de incendiu și riscurile de explozie. Luati măsurile adecvate pentru a evita o potențială depărțire a nivelului de energie (lichide și presiunea aerului) prezentă în echipamente în timpul pauzei de funcționare și atunci când nu se află în funcțiune.

## SE

Varning

- Använd skyddsglasögon.
- Använd skyddsmask eller andningsskydd före operationen.
- Använd en kompressor med lämpligt lufttryck för att undvika faror.
- Oljiga färger (t.ex. flyktiga färger) och färger med medelhög eller hög viskositet rekommenderas.
- Operatören ska förstås med all nödvändig information om utbildning och om pump-och överförande krafter.
- Utrustningen får endast användas i ett väl ventilerat område för att undvika hälsorisker, brand och explosionsrisk. Vidta lämpliga åtgärder för att undvika ett potentiel överflöd av energi (vätske-och lufttryck) som finns i utrustningen under driftavbrott och när den inte är i drift.

## BG

Predupozorenje

- Носете защитни очила.
- Носете защитна маска или респираторно оборудване преди работата.
- Моля, използвайте компресор с подходящо налягане на въздуха, за да избегнете опасностите.
- Препоръчват се маслени бои (като летиви бои) и бои със среден или висок вискозитет.
- На оператора се предоставя цялата необходима информация за обучението и за изпомпването и силите на преместване.
- Оборудването трябва да се използва само в добре вентилирана зона, за да се избегнат всякакви рискове за здравето, пожар и риск от експлозия. Вземете подходящи мерки, за да избегнете, евентуално преливане на енергия (течност и въздушно налягане), намираща се в по време на прекъсване на работата и когато не е в експлоатация.

## EE

Hoiatus

- Kandke kaitseprillile.
- Kandke kaitsemaski või hapnikuvaurustust enne töö alustamist.
- Kasutage sobiva õhurõhuga kompressorit, et vältida ohtu.
- Soovitatav on kasutada õlipõhisid värve ka keskmise või kõrge viskoossusega värve.
- Kasutajale tuleb anda kogu vajalik teave koolituse ja pumpamise• ja töökujude kohta.
- Seadmeid tuleks kasutada ainult hästi ventileeritavas ruumis, et vältida terviseriske, tulekahju ja plahvatusohu. Valige sobivad meetmed, et vältida võimalikke energiavooduge (vedeliku ja õhurõhu) ületäitumist seadme tööpauside ajal ja siis kui seade ei ole kasutuses.

## FI

Varoitus

- Käytä suojailevaa.
- Käytä suojamaskia tai hengityslaitetta ennen käyttöä.
- Ole hyvä ja käytä sopivalla ilmanpaineella toimivaa kompressoria vaarojen välttämiseksi.
- Öljyiset maalit (kuten sytytävät maalit) ja keskitason tai korkean viskoositeetin maaleja suosittelaan.
- Käyttäjälle tulee antaa kaikki tarvittavat tiedot koulutuksesta ja pumpaamisesta ja voimien siirtymisestä.
- Laitetta tulee käyttää vain hyvin tuuletetuissa tiloissa, jotta voidaan välttää kaikki terveysriskit, tulipalon ja räjähdyksen riskit. Suorita tarvittavat varotoimet välttääksesi mahdolliset energian (nesteen ja ilmanpaineen) vuodot, jotka ovat läsnä laitteessa käyttötauon aikana tai kun laitetta ei käytetä.

## GR

Προειδοποίηση

- Φοράτε προστατευτικά γυαλιά.
- Φόρατε προστατευτική μάσκα ή αναπνευστικό εξοπλισμό πριν τη λειτουργία.
- Παρακαλούμε χρησιμοποιέσθετε έναν συμπλεκτή με την κατάλληλη πίεση αέρα για να αποφύγετε τους κινδύνους.
- Συνιστώνται ελαϊκή χρώματα (όπως τα πτητικά χρώματα) και μέσου ή υψηλού ιερόδους βαθμού.
- Ο χρήστης πρέπει να διαθέτει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την άντληση και τις κινητήριες δυνάμεις.
- Ο εξοπλισμός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο, για να αποφευχθούν τυχόν κινδύνοι για την υγεία, πυρκαγιά και κινδύνος έκρηξης. Λάβετε τα κατάλληλα μέτρα για να αποφύγετε, μια πιθανή υπερχείλιση, ενέργειας (τίτευση υγρού και αέρα) που υπάρχει μέσα στον εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της παύσης λειτουργίας και όταν όχι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

## HR

Upozorenje

- Nosite zaštitne naočale.
- Prije rada stavite zaštitnu masku ili opremu za disanje.
- Upotrijebite kompresor s odgovarajućim tlakom zraka kako biste sprječili opasnosti.
- Preporučujemo se uljne boje (kao što su hlapljive boje) i boje srednje ili visoke viskoznosti.
- Rukovatelj će dobiti sve potrebne informacije o obuci i o silama pumpanja i prevođenja.
- Oprometu treba upotrebljavati samo u dobro prozračenom prostoru kako bi se izbjegli zdravstveni rizici, požar i opasnost od eksplozije. Poduzmite odgovarajuće mjeru za izbjegavanje potencijalnog prelijevanja energije (tlaka tekućine i zraka) prisutne unutar opreme tijekom pauze u radu i kad ne radi.

## LV

Brīdinājums

- Valkājet aizsargbrilles.
- Piemēri darbināšanas valkājet aizsargmasku vai elpceļu aizsargķiezekļus.
- Izmantojiet kompresoru ar atbilstošu gaisa spiedienu, lai izvairītos nobriesmām.
- Ieteicamas eljas krāsas (piemēram, gaistošas krāsas) un krāsas ar vidēju vai augstu viskozitāti.
- Operatoram jānodrošina visu nepieciešamo informāciju par apmācību un par sūknēšanu un pārveidošanas spēkiem.
- Iekārtu drīkst lietot tikai labi vēdināmā zonā, lai izvairītos no veselības apdraudējumiem, ugunsgrēka un sprādzienā briesmām. Veiciet atbilstošus pasākumus, lai izvairītos no iespējamās iekārtas